

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO
ANALISTA: DR. MICHEL JOÃO FERREIRA BARROS

DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde		presença 100mL			
					<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
13/08/2019	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	9	2,2	7,1	2,1
13/08/2019	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	9	2	7	2
13/08/2019	São Manoel	Torneira saída (A)	Aus.	Aus.	9	2,23	7,1	2
13/08/2019	São Manoel	Torneira saída (B)	Aus.	Aus.	10	2,2	7,1	2,05
13/08/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (A)	Aus.	Aus.	10	0,56	6,4	0,1
13/08/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (B)	Aus.	Aus.	10	0,5	6,3	0,1
13/08/2019	São Manoel	Bruta Manancial (A)	Aus.	Aus.	-	3,77	6,6	0
13/08/2019	São Manoel	Bruta Manancial (B)	Aus.	Aus.	-	3,9	6,5	0
21/08/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	3	0,1	7	0,14
21/08/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	6,7	1,35	7,3	0,1
21/08/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	7,2	1,45	7,4	0,18
21/08/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	3,6	0,72	7,6	0,23
21/08/2019	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	1	0,1	7,1	1,56
21/08/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	2	0,1	6,7	0,44
21/08/2019	Bacelar	Próximo a ponte	Aus.	Aus.	1	0,1	6,7	1,77
21/08/2019	Barra de São Francisco	Entrada da localidade	Aus.	Aus.	4	0,1	6,1	0,1
16/08/2019	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	-	1,77	6,7	2,42
16/08/2019	Centro	Colégio Varella	Aus.	Aus.	-	4,4	7,2	1,69
21/08/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	5	0,17	7,1	0,34
21/08/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	14	2,9	7,4	1,03
21/08/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	4,5	1,34	7,3	0,24
21/08/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	9	0,91	7,3	0,23
21/08/2019	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	3	0,3	7	1,52
21/08/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	2	0,24	6,7	0,46
21/08/2019	Bacelar	Próximo a ponte	Aus.	Aus.	1	0,1	6,7	1,79
21/08/2019	Barra de São Francisco	Entrada da localidade	Aus.	Aus.	1,5	0,1	6	0,14
27/08/2019	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	10,2	2,07	6,7	2
16/08/2019	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	-	0,81	7,3	0,73
21/08/2019	Centro	Praça - Rede de Saída	Aus.	Aus.	8	1,69	7,1	2,53
21/08/2019	Progresso	Saída de Rede	Aus.	Aus.	8	1,61	7	2,46
27/08/2019	Ulisses Lengruber	CIEP 280 - Vasco Fernandes da Silva Porto	Aus.	Aus.	9	1,79	6,7	0,2
27/08/2019	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	6	2,41	7,1	1,4
21/08/2019	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	7	2,23	7	2,5
21/08/2019	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	5	1,55	7,2	0,25
16/08/2019	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	-	0,66	6,7	0,17
27/08/2019	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	9	3,4	7,1	1,5
27/08/2019	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	5	1,55	7	1,57

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.