

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO								
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO					
DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde		presença 100mL			
			C. TOTAIS	E. coli	<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0 mg/L
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
11/6/2019	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	8,6	4,29	6,8	2,4
11/6/2019	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	8,2	4,12	6,7	2,4
11/6/2019	São Manoel	Torneira saída (A)	Aus.	Aus.	12	6,34	6,7	2,5
11/6/2019	São Manoel	Torneira saída (B)	Aus.	Aus.	11,6	5,89	6,8	2,5
11/6/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (A)	Aus.	Aus.	1	0,5	6,5	0
11/6/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (B)	Aus.	Aus.	0,5	0,24	6,4	0
11/6/2019	São Manoel	Bruta Manancial (A)	Aus.	Aus.	16	8,06	6,6	0
11/6/2019	São Manoel	Sítio Vila Moraes - Quilombo	Aus.	Aus.	2,5	1,24	7,2	0
11/25/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1	0,1	7	0,23
11/25/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	1,2	0,59	7,4	0,3
11/25/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8,5	4,47	7,2	0,55
11/25/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	4	1,92	7,2	0,36
11/25/2019	Influência	Próximo ao trevo em direção a Light	Aus.	Aus.	1,2	0,66	6,4	0,16
11/25/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0,5	0,1	6,4	0,14
11/13/2019	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	3,9	1,3	7	0
11/13/2019	Centro	Colégio E. Francisco Varella	Aus.	Aus.	5,3	1,77	7,1	1,89
11/25/2019	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1	0,1	6,5	0,17
11/25/2019	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0,5	0,1	6,1	0,16
11/25/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1,6	0,89	6,9	0,2
11/25/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	1,2	0,61	7,4	0,3
11/25/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8,8	4,47	7,2	0,55
11/25/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	6,8	3,4	7,2	0,36
11/25/2019	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	0,8	0,4	6,4	0,16
11/25/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0,9	0,43	6,4	0,14
11/25/2019	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1,1	0,58	6,5	0,17
11/25/2019	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0,5	0,1	6,1	0,16
11/21/2019	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	10	5,45	6,9	2
11/13/2019	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	2,5	0,84	7	0,19
11/21/2019	Ulisses Lengruber	CIEP 280 - Vasco Fernandes da Silva Porto	Aus.	Aus.	14	10,8	7,3	0
11/21/2019	Progresso	R. Pres. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	3	0,4	6,7	0,4
11/21/2019	Botafogo	PSF Botafogo	Aus.	Aus.	4,2	2,11	6,9	2
11/21/2019	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	1	0,12	6,5	0
11/13/2019	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	1,7	0,59	7,2	0,21
11/13/2019	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	10	3,37	6,9	1,84
11/13/2019	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	2,2	0,74	7	0,18
11/13/2019	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	1	3,4	7	2,01
11/13/2019	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	5,1	1,77	7	1,02
11/13/2019	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	3,6	1,28	7	1,69

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.