

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO								
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO					
DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde					
			presença 100mL		<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0 mg/L
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
1/7/2020	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	9	4.77	6	1.08
1/7/2020	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	10	5	6	1.06
1/7/2020	São Manoel	Torneira saída (A)	Aus.	Aus.	12	5	5.9	1.06
1/7/2020	São Manoel	Torneira saída (B)	Aus.	Aus.	11	5	5.8	0.97
1/7/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro (A)	Aus.	Aus.	4	1.32	6.3	0.1
1/7/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro (B)	Aus.	Aus.	4	1.36	6.4	0.1
1/7/2020	São Manoel	Bruta Manancial (A)	Aus.	Aus.	8	25	6.7	0
1/15/2020	São Manoel	Colégio Russier	Aus.	Aus.	10	5	6.9	0.27
1/16/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1	0.1	7	0.23
2/10/2020	Ilha dos Pombos	Estação de Tratamento	Aus.	Aus.	4.5	1.46	6.2	2.16
1/16/2020	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8.5	4.5	7.3	0.55
1/16/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	5	1.92	7.2	0.36
1/16/2020	Influência	Próximo ao trevo em direção a Light	Aus.	Aus.	1.2	0.66	6.5	0.16
1/16/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0.6	0.1	6.4	0.14
1/15/2020	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	1.5	0.73	6.6	0.22
1/15/2020	Centro	Colégio E. Francisco Varella	Aus.	Aus.	2	0.7	6.9	0.24
1/16/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1	0.1	6.5	0.17
1/16/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0.5	0.1	6.1	0.16
1/16/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1.6	0.89	6.9	0.2
2/10/2020	Ilha dos Pombos	Reservatório	Aus.	Aus.	4.5	1.56	6.8	0.1
1/16/2020	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8.7	4.47	7.2	0.55
1/16/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	6.8	3.4	7.3	0.3
1/16/2020	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	0.7	0.4	6.1	0.16
1/16/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0.9	0.4	6.4	0.13
1/16/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1	0.3	7	0.2
1/16/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0.5	0.1	6.1	0.2
1/15/2020	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	9	4.61	7	0.33
1/15/2020	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	6	2.73	6.7	0.22
1/27/2020	Centro	Rodoviária	Aus.	Aus.	8	4	6.9	0.25
1/27/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	9	4.85	7	0.23
1/27/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	8	4.05	7.2	0.21
1/27/2020	Centro	R. Sr. Dos Passos	Aus.	Aus.	12	5	7	0.94
1/27/2020	Botafogo	PSF Botafogo	Aus.	Aus.	2	0.89	6.5	0.2
1/27/2020	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2	0.85	6.4	0.2
1/15/2020	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	15	7.99	6.9	0.38
1/15/2020	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	8	3.94	6.9	0.64
1/15/2020	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	8	4	6.7	2.19
1/24/2020	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	10	5	6.6	0.28
1/24/2020	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	7.5	2.43	6.8	0.8

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.